Wörterliste zu Tiegel:



Nomen:

鋁合金 = Alu.-Legierung; aluminium alloy lü³he²jin¹

股份 = Anteile, Aktien; shares gu³fen⁴

鑄塊 = Barren; ingot zhu⁴kuai⁴

膠粘 = Bindemittel, Klebstoff; binder, glue jiao¹nian²

燃料爐 = Brennstoff Ofen; fuel fired furnace ran²liao⁴lu²

集裝箱 = Container; container ji²zhuang¹xiang¹

代表團 = Delegation; delegation dai⁴biao³tuan²

蒸餾 = Destillation; destillation zheng¹liu²

電爐 = Elektro-Ofen; electric furnace dian⁴lu²

電渣爐 = Elektroschlackeofen; slag furnace dian⁴zha¹lu²

發展 = Entwicklung, wachsen; development fa¹zhan³

標簽 = Etikett, Schild; label biao¹qian¹

專家 = Experte, Fachmann; expert zhuan¹jia¹

熔劑 = Fluß-, Schmelzmittel; flux rong²ji⁴

形心 = Formkern; core $xing^2xin^1$

模壓 = Formpressung mu²ya⁴

型砂 = Formsand; moulding sand xing²sha¹

叉子	=	Gabel; clamp	cha ¹ zi
氣	=	Gas; gas	qi^4
鑄工	=	Gießer (Arbeiter), das Gießen; found	zhu ⁴ gong ¹
模具	=	Gießform, Matrize; mould	mu^2ju^4
澆鑄機	=	Gießmaschine; casting machine	jiao¹zhu⁴ji¹
釉	=	Glasur; glaze	you ⁴
釉處理	=	Glasurbehandlung; glazing	you ⁴ chu ³ li ³
金礦	=	Goldmine; gold mine	jin¹kuang⁴
石墨	=	Graphit	shi ² mo ⁴
澆鑄	=	Guß, Gießen; casting	jiao¹zhu⁴
鑄模	=	Gußform; mould	zhu ⁴ mu ²
樹脂	=	Harz; resin	shu ⁴ zhi ¹
感應爐	=	Induktionsofen; induction furnace	gan ³ ying ⁴ lu ²
類	=	Kategorie, Sorte, Art; category, sort	lei ⁴
陶瓷	=	Keramik; ceramic	tao ² ci ²
心撑	=	Kernstütze; chaplets	xin ⁴ cheng ¹
膠粘帶	=	Klebeband; adhesive tape	jiao ¹ nian ² dai ⁴
系數	=	Koeffizient; coefficient	xi ⁴ shu ⁴
碎屑	=	Krätze, Schlacke; slag	sui ⁴ xie ⁴
訣竅	=	Kunst, Kniffe; know how	jue ² qiao ⁴

T: /	14/2:04-0	-1:-4-
i iegei:	-Wörter	'IISTE

中德坩堝廠單詞字典

Mammut - Wetro

壽命	=	Lebensdauer; life span	shou ⁴ ming ⁴
輕金屬	=	Leichtmetall; light metals	qing ¹ jin ¹ shu ³
荷載	=	Ladung; load	he ⁴ zai ⁴
經營	=	Führung, Verwaltung; management	jing ¹ ying ²
尺寸	=	Маß, Größe; size	chi ³ cun ⁴
模	=	Matrix, Form, Muster	mu ²
黄銅	=	Messing; brass	huang ² tong ²
材料	=	Material; material	cai ² liao ⁴
金屬	=	Metalle	jin ¹ shu ³
金工	=	Metallarbeit, -er; metalworking	jin ¹ gong ¹
金屬學	=	Metallurgie; metallurgy	jin ¹ shu ³ xue ²
冶金	=	Metallurgie, Verhütten	ye³jin¹
標準	=	Norm, Standard; standard	biao ¹ zhun ³
規格	=	Norme, Maße; specifications	gui¹ge²
氧化	=	Oxydation; oxidation	yang ³ hua ⁴
范圍	=	Palette, Bereich; range	fan ⁴ wei ²
產品	=	Produkt; product	chan ³ pin ³
過程	=	Prozeß, Verlauf; process, course	guo ⁴ cheng ²
權	=	Recht, Macht; right, entitled	quan ²
回收	=	Recycling; recycling	hui ² shou ¹
裂紋	=	Risse, Craquelé; cracks	lie ⁴ wen ²

can²zha¹ 殘渣 Rückstand, Metallsumpf; residue = 質量 zhi²liang¹ Qualität; quality = 氧氣瓶 yang³qi⁴ping² Sauerstoffflasche; oxygen cylinder 氧氣鎗 yang³qi⁴qiang¹ Sauerstofflanze; oxygen lance 支架 Schere, Stütze; jaws zhi¹jia⁴ 熔渣 $rong^2zha^1$ Schlacke; slag 金屬液 jin¹shu³ye⁴ Schmelze; melt 熔鑄 $rong^2zhu^4$ Schmelzen, Gießen; cast rong²chi² 熔池 Schmelzbad $rong^2lu^2$ 熔爐 Schmelzofen; furnace = rong²lian⁴lu² 熔煉爐 Schmelzofen; melting furnace rong²dian³ 熔點 Schmelzpunkt; melting point = 熔解熱 Schmelzwärme; heat of fusion rong²jie³re⁴ 鍛工 duan⁴gong¹ Schmied; blacksmith = 廢金屬 fei⁴jin¹shu³ Schrott; scrap 重金屬 zhong⁴jin¹shu³ Schwertmetall; heavy metals 債務 zhai¹wu⁴ Schulden; debts = tan⁴hua⁴gui¹ 碳化硅 SiC, Siliziumkarbid; silicon carbide = 矽鋼 Siliziumstahl xi¹gang¹ = ya¹zhu⁴ 壓鑄 Spritzguß =

_ -	1 14/	1
Tiegei	l-Wörte	riiste

鋅蒸餾

備件

狀態

=

=

=

中德坩堝廠單詞字典

Mammut - Wetro

ya¹zhu⁴mu² 壓鑄模 Spritzgußform 錮 gang¹ Stahl; steel = 塊 kuai⁴ Stück; piece = ji⁴shu⁴ 技術 Technologie; technology = 温度 $wen^1 du^4$ Temperatur; temperature = gan¹guo¹ 坩堝 Tiegel; crucibles = $xing^2$ 型 Typ, Art; kind = 冶煉爐 ye³lian⁴lu² Verhüttungsofen; smelting furnace = rong²he² 融合 Verschmelzung, Legierung; alloy = gong¹ying⁴ 供應 Versorgung, Lieferung; supply = 壁 bi^4 Wand, Tiegelwand; wall = 電阻爐 $dian^4zu^3lu^2$ Widerstandsofen; resistance furnace = 鉗子 Zange; tong qian²zi = 旨 目的 zhi^3 Ziel, Zweck; aim =

Zinkdestillation; zinc destillation

Zubehör, Ersatzteil; accessory

Zustand, Lage; state, condition

xin¹zheng¹liu²

bei⁴jian⁴

zhuang⁴tai⁴

Spezialausdrücke:

熔化坩堝 = Schmelztiegel

石墨坩堝 = Graphittiegel

樹脂粘結 = Harz gebunden

陶瓷粘結 = Keramisch gebunden

耐高荷載 = aushalten hoher Beanspruchung

耐最高荷載 = aushalten höchster Beanspruchung

碳化硅坩堝 = Siliziumkarbidtiegel

石墨熔化坩堝 = Graphitschmelztiegel

石墨碳化硅坩堝 = Graphit-SiC-Schmelztiegel

過共晶型鋁合金 = übereutektische Aluminiumlegierung

經等靜壓壓製成型 = isostatisch (in Form) gepresst

Prädikate:

預熱	=	anwärmen, vorwärmen; preheat	yu ⁴ re ⁴
差	=	beauftragen (auch: Posten, Amt)	chai ¹
接觸	=	berühren, tangieren, Kontakt; touch	jie ¹ chu ⁴
損壞	=	beschädigen, schaden; damage	sun³huai⁴
訪問	=	besuchen, (offizieller) Besuch; visit	fang ³ wen ⁴
形成	=	bilden, gestalten; shape, cause	xing ² cheng ²
黏結	=	binden; bond	nian ² jie ²
粘結	=	binden; bond	nian ² jie ²
燒結	=	brennen, sintern; burn, sinter	shao ¹ jie ²
出差	=	Dienstreise machen	chu¹chai¹
邀請	=	einladen, ersuchen, bitten; invite	yao ¹ qing ³
夾	=	einzwängen, einklemmen; wedge	jia ¹
賠償	=	entschädigen, ersetzen; compensate	pei ² chang ²
受	=	erleiden, ausgesetzt sein; suffer	shou ⁴
凝固	=	erstarren, erkalten; freeze, solidify	$ning^2gu^4$
膨脹	=	expandieren, sich ausdehnen; expand	peng ² zhang ⁴
製造	=	fabrizieren; manufacture	zhi ⁴ zao ⁴
緊	=	fest, straff, dicht; tight, firm	jin ³

成型	=	formen; shaping	cheng ² xing ²
確保	=	garantieren, sichern; safeguard	que ⁴ bao ³
搭建	=	gebaut sein, errichtet; constructed	da ¹ jian ⁴
鑄	=	gießen; cast, found	zhu ⁴
鑄造	=	gießen, schmelzen; found	zhu ⁴ zao ⁴
熔化	=	gießen, schmelzen; melt, cast	rong ² hua ¹
澆鑄	=	gießen; cast	jiao ¹ zhu ⁴
均匀	=	gleichmäßig; evenly	jun¹yun²
灼熱	=	glühend heiß; red hot	zhuo ² re ⁴
具有	=	haben, aufweisen; in stock, offer	ju ⁴ you ³
黏附	=	haften, adhärieren; stick, adhere	nian ² fu ⁴
製成	=	herstellen, erzeugen; produce	zhi ⁴ cheng ²
提示	=	Hinweis; instruction	ti ² shi ⁴
高合金	=	hochlegiert; high alloy	gao¹he²jin¹
等壓	=	isostatisch; isostatic	deng ³ ya ¹
等靜壓	=	isostatisch gepresst; isostatic pressed	deng ³ jing ⁴ ya ¹
鉗	=	klemmen, festklemmen; clamp, jam	qian ²
箝	=	klemmen, festklemmen; clamp, jam	qian ²
融	=	legieren, verschmelzen; alloy	rong ²
供給	=	liefern, versorgen; supply	gong ¹ ji ³
組織	=	organisieren; organize	zu³zhi¹

氧化	=	oxydieren; oxidize	yang ³ hua ⁴
氣動	=	pneumatisch; pneumatic	qi ⁴ dong ⁴
壓製	=	pressen; press	ya¹zhi⁴
測試	=	prüfen; test	ce ⁴ shi ⁴
遵循	=	(sich nach etw.) richten; observe (rules)	zun^1xun^2
清洁	=	sauber, rein; clean	qing ¹ jie ²
派遣	=	schicken, entsenden; send	pai ⁴ qian ³
熔煉	=	schmelzen; melt	rong ² lian ⁴
熔融	=	schmelzen; melt	rong ² rong ²
鍛	=	schmieden; forge	duan ⁴
鍛造	=	schmieden; forge 模鍛	duan ⁴ zao ⁴
迅速	=	schnell, rapid; fast, quick	xun ⁴ su ⁴
焊	=	schweißen; weld	han ⁴
運輸	=	spedieren, versenden; send	yun ⁴ shu ¹
特殊	=	speziell, besonders; special	te ⁴ shu ¹
支持	=	unterstützen, beistehen; support	zhi¹chi²
鍍金	=	vergolden; gild	du ⁴ jin ¹
冶	=	verhütten; smelt	ye ³
熔冶	=	verhütten; smelt	rong ² ye ³
冶煉	=	verhütten; smelt	ye³lian⁴

	Tiegel-Wörterliste	中德坩堝廠單詞字典	Mammut - Wetro
--	--------------------	-----------	----------------

銷售 = verkaufen, absetzen; sell xiao¹shou⁴

避免 = vermeiden; avoid bi⁴mian³

参 = vermischen, mischen; mix 混合 chan¹

採用 = verwenden, anwenden; use cai³yong⁴

落實 = vorher kontrollieren; check if luo⁴shi²

保溫 = warmhalten; holding (of aluminium) bao³wen¹

Elemente:

氫	=	Н	Wasserstoff	(Nr. 1)	qing ¹
氦	=	Не	Helium	(Nr. 2)	hai ⁴
鋰	=	Li	Lithium	(Nr. 3)	li^3
鈹	=	Be	Beryllium	(Nr. 4)	pi ²
硼	=	В	Bor	(Nr. 5)	peng ²
碳	=	C	Kohlenstoff	(Nr. 6)	tan ⁴
氮	=	N	Stickstoff	(Nr. 7)	dan ⁴
氧	=	O	Sauerstoff	(Nr. 8)	yang ³
氟	=	F	Fluor	(Nr. 9)	fu^2
氖	=	Ne	Neon	(Nr. 10)	nai ³
鈉	=	Na	Natrium	(Nr. 11)	na ⁴
鎂	=	Mg	Magnesium	(Nr. 12)	mei ³
鋁	=	Al	Aluminium	(Nr. 13)	lü³

Tieael	-Wörter	liste
ricger	1101101	,,,,,,

中德坩堝廠單詞字典

Mammut - Wetro

硅	=	Si	Silicium	(Nr. 14)	gui¹
[Auch: 矽	=	Si	Silizium	(Nr. 14)	xi ¹]
磷	=	P	Phosphor	(Nr. 15)	lin ²
硫	=	S	Schwefel	(Nr. 16)	liu ²
氣	=	Cl	Chlor	(Nr. 17)	lü ⁴
氫	=	Ar	Argon	(Nr. 18)	ya ⁴
鉀	=	K	Kalium	(Nr. 19)	jia ³
鈣	=	Ca	Calcium	(Nr. 20)	gai ⁴
鈦	=	Ti	Titan	(Nr. 22)	tai ⁴
鉻	=	Cr	Chrom	(Nr. 24)	ge^4
錳	=	Mn	Mangan	(Nr. 25)	meng ³
鐵	=	Fe	Eisen	(Nr. 26)	tie ³
鈷	=	Co	Kobalt	(Nr. 27)	gu^3
鎳	=	Ni	Nickel	(Nr. 28)	nie ⁴
銅	=	Cu	Kupfer	(Nr. 29)	tong ²
鋅	=	Zn	Zink	(Nr. 30)	xin ¹
砷	=	As	Arsen	(Nr. 33)	shen ¹
硒	=	Se	Selen	(Nr. 34)	xi^1
溴	=	Br	Brom	(Nr. 35)	xiu ⁴
銠	=	Rh	Rhodium	(Nr. 45)	lao ³
鈀	=	Pd	Palladium	(Nr. 46)	ba ³

Tieael	-Wörter	liste
rieger	1001101	11310

中德坩堝廠單詞字典

Mammut - Wetro

銀	=	Ag	Silber	(Nr. 47)	yin ²
鎘	=	Cd	Cadmium	(Nr. 48)	ge^2
錫	=	Sn	Zinn	(Nr. 50)	xi^1
銻	=	Sb	Antimon	(Nr. 51)	ti ¹
銫	=	Cs	Cäsium	(Nr. 55)	se ⁴
鋇	=	Ba	Barium	(Nr. 56)	bei ⁴
鵭	=	W	Wolfram	(Nr. 74)	wu^1
鉑	=	Pt	Platin	(Nr. 78)	bo^2
金	=	Au	Gold	(Nr. 79)	jin ¹
汞	=	Hg	Quecksilber	(Nr. 80)	gong ¹
鉛	=	Pb	Blei	(Nr. 82)	qian ¹
鈊	=	Bi	Wismut	(Nr. 83)	bi ⁴
釙	=	Po	Polonium	(Nr. 84)	po ¹
氡	=	Rn	Radon	(Nr. 86)	dong ¹
鐳	=	Ra	Radium	(Nr. 88)	lei ²
鈾	=	U	Uran	(Nr. 92)	you ²

Varia:

筋斗 = knorpelig, bißfest (Taiwan: QQ) jin¹dou³

侃 = quatschen, schwatzen kan³

對路 = den Bedarf decken, befriedigen dui⁴lu⁴

逐項 = Punkt für Punkt zhu²xiang⁴

細節 = Details xi^4jie^2

金不換 = unbezahlbar; priceless jin¹bu⁴huan⁴

保持沉默 = Stillschweigen bewahren bao³chi²chen²mo⁴

一步登天 = mit einem Schritt Karriere machen

班門弄斧 = angeben (bei Handwerkskunst)

開卷有益 = Bücher zu lesen ist immer von Vorteil